

Adresse: Bakkeveien 1 gnr 15/bnr 49
Tomteareal: 1390 m²
Bruksareal: 91/267 m² BRA bolig
Regulering: RJnr. 1991017 Nyveien-Utsiktsveien
- spesialområde RB og RS



Øverst: Kartutsnitt av nærområdet.

Nest øverst: Kartet viser eiendommen. En stor del er brattere enn 1:3.

Under: Boligen har sveitserstilens karakteristiske profilerte listverk, etasjeskille, åser og sperrer. Krysspostvinduer og gavlkryss er også typisk for stilen. Rekkverket på verandaen i 2. etasje er ikke originalt.


Bebyggelse og byggeår	Enebolig 'Solbakken', 1914-16 Arkitekt Olaf Boye ? Endringer 1916, 1929 Garasje 1978
Kulturminnebeskrivelse	Trehus i 1½ etasje, saltak Sveitserstil. SEFRAK registrert
Kulturminnevurdering	Autentisitet Høy Miljø/strøksverdi Høy Representativitet Høy
Landskap og natur - beskrivelse	Bratt sørøstvendt skråning Registrert stor, gammel ask. Tre registrerte furutrær, Opparbeidet hage med terraserte nivå.
Landskap og natur - vurdering	Store trær er viktige for naturmangfoldet og viktig karaktertrekk i området. To av furutrærne står i/nær eiendoms grensen.



Samlet vurdering og anbefaling:

Bygningen er vurdert til å ha høy verneverdi. Den fremstår meget godt bevart med originale bygningsdeler og svært få endringer. Bygget er typisk for sveitserstilen. Bygningen er regulert til retningsgivende bebyggelse i gjeldene plan, anbefales regulert til bevaring i ny plan.

Adresse: Bakkeveien 2 gnr 15/bnr 21
 Tomteareal: 2060 m²
 Bruksareal: 143/407 m² BRA bolig
 Regulering: i hovedsak uregulert, mindre del
 Rjnr. 1939104 Stabekk sentrum



Bebyggelse og byggeår	Tomannsbolig 'Dovre', 1890 Arkitekt ukjent Garasje 2008
Kulturminnebeskrivelse	Lafte trehus, 1½ etasje, saltak Sveitser/dragestil. Utkraget 2. etasje SEFRAK registrert
Kulturminnevurdering	Autentisitet Middels Miljø/strøksverdi Høy Representativitet Høy
Landskap og natur - beskrivelse	Bratt sør og sørøstvendt skråning. Slakere parti i nord. Delvis opparbeidet hage, delvis naturtomt.
Landskap og natur - vurdering	Ingen registrerte trær eller naturverdier

Øverst: Kartutsnitt av nærområdet.

Nest øverst: Kartet viser eiendommen. En stor del er brattere enn 1:3.

Under lengst til venstre: Inngang med spiss gavl og gavlkryss.

Under til venstre: Andre etasje er utkraget.

Under: Flere vinduer er utformet som krysspostvinduer. Det er utskjæringer på veranda og gavlkryss.



Samlet vurdering og anbefaling:

Bygningen er vurdert til å ha høy verneverdi. Den fremstår godt bevart med originale bygningsdeler og få endringer. Bygget har elementer både fra dragestil og sveitserstil. Et av de eldste byggene innenfor planområdet. Bygningen anbefales regulert til bevaring.

Adresse: Bakkeveien 2b gnr 15/bnr 20
Tomteareal: 1492 m²
Bruksareal: 129/374 m² BRA bolig
Regulering: uregulert



Øverst: Kartutsnitt av nærområdet.

Nest øverst: Kartet viser eiendommen. Deler av eiendommen er brattere enn 1:3.

Under til venstre: Uthuset er kledd med stående panel.

Under: Bygningen har krysspostvinduer, profilerte listverk, etasjeskille, og gavlkryss. Huset skal være flyttet hit fra Bygdøy

Bebyggelse og byggeår	Tremannsbolig 'Høglund', ca. 1890 Arkitekt ukjent Uthus, før 1922 Garasje 2003
Kulturminne- beskrivelse	Trehus i 1½ etasje, saltak. Sveitserstil. Uthus i tre, 1 etasje, saltak Bolig SEFRAK registrert Uthus kulturminneregistrert.
Kulturminne- vurdering- bolig	Autentisitet Høy Miljø/strøksverdi Høy Representativitet Høy
Kulturminne- vurdering- uthus	Autentisitet Høy Miljø/strøksverdi Høy Representativitet Middels
Landskap og natur - beskrivelse	Bratt sørvendt skråning. Slakere parti i nord. Opparbeidet hage
Landskap og natur - vurdering	Ingen registrerte trær eller naturverdier.



Samlet vurdering og anbefaling:

Begge bygningene er vurdert til å ha høy verneverdi. Boligen fremstår meget godt bevart og uendret. De fleste bygningsdetaljer er originale. Et større vindus-parti i sydfasaden er trolig satt inn senere. Uthuset er en viktig del av det opprinnelige bygningsmiljøet. Bolighus og uthus anbefales regulert til bevaring.